

BARE[®]

**INSTRUKCJA OBSŁUGI SKAFANDRA
MOKREGO**



INSTRUKCJA MOKREGO SKAFANDRA BARE®

Niniejsza instrukcja jest udostępniana zgodnie z normą EN 14225-1:2017. ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

Produkty opisane w instrukcji są produkowane zgodnie ze specyfikacjami określonymi przez Bare® Sports Europe Ltd, oddział Huish Outdoors, LLC.

BARE® Sports Europe, LTD
B19
Bulebel Industrail Estate
Zejtun ZTN3000, Malta

Huish Outdoors, LLC
1540 North 2200 West
Salt Lake City, Utah
84116, USA

Niniejsza instrukcja opisuje materiały i konstrukcję skafandrów mokrych BARE®, a także sposób ich użytkowania i pielęgnacji.

Wszystkie mokre skafandry sprzedawane przez Huish Outdoors - BARE Sports Europe w UE spełniają poniższe wymagania dotyczące środków ochrony indywidualnej:

Dla Velocity Ultra 7mm i 5mm Full, 8/7 Velocity
Ultra Semi-Suchy, Nixie/S-Flex 7mm i 5mm Full,
Nixie/S-Flex Hooded Full:

Dyrektywa
89/686/UE

Normy referencyjne
EN14225-1:2005

Dla Nixie Ultra, Revel/Elate 7mm i 5mm Full:

Rozporządzenie
(UE) 2016/425
Normy referencyjne
EN14225-1:2017

RINA Services S.p.A
Via Corsica, 12 - 16128 Genova
Italia (N.B. 0474)

Dla Reactive/Evoke 7mm and 5mm Full:

Rozporządzenie (UE)
2016/425
Normy referencyjne
EN14225-1:2017

VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, S.P.,
MLADOBOLESLAVSKÁ 944, KBELY,
197
00 PRAHA 9,
CZ, (N.B. 2452)

Deklaracja zgodności - www.huishoutdoors.com/eu-declarations // www.huishoutdoors.com/eu-declarations/



WSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO

Dziękujemy za wybór marki BARE®. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość, wykonanie i innowacyjność produktów do ochrony przed wpływem środowiska zewnętrznego w trakcie nurkowania i uprawiania sportów wodnych. Te elementy są niezbędne dla zapewnienia ciepła i komfortu podczas nurkowania lub aktywności związanych ze sportami wodnymi.

Niniejsza instrukcja ma na celu udzielenie odpowiedzi na większość pytań dotyczących naszych mokrych skafandrów. Jednakże, w przypadku dodatkowych pytań lub jeżeli potrzebne jest więcej informacji, prosimy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem BARE®, centrum serwisowym lub bezpośrednio kontaktować się z firmą BARE® przez naszą stronę internetową www.baresports.com / www.baresports.com /

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA PŁETWONURKÓW

Firma BARE® zaleca, aby WSZYSCY płetwonurkowie przeszli wymagane szkolenie obejmujące naukę korzystania z tego produktu pod bezpośrednim nadzorem certyfikowanego instruktora nurkowania PRZED użyciem niniejszego produktu pod wodą. Aby bezpiecznie używać skafandrów BARE®, płetwonurkowie muszą zastosować wystarczający balast, aby zachować neutralną pływalność przy pustej butli nurkowej. Większy balast nie jest konieczny a nawet może stanowić zagrożenie. Jeśli płetwonurek jest odpowiednio obciążony, powinien być w stanie zachować neutralną pływalność na głębokości 3 metrów (10 stóp), aby wykonać przystanek bezpieczeństwa, podczas dźwigania butli o ciśnieniu 30 barów (500 psi) lub mniejszym.

NARAŻENIE NA WYSOKIE CIŚNIENIE

Nurkowie powinni być świadomi, że ekspozycja na ciśnienie hiperbaryczne obniża ochronę termiczną każdego skafandra z powodu kompresji materiału. Spadek ten może być znaczny, a płetwonurkowie powinni być świadomi wskaźników termicznych skafandra na wybranych głębokościach, na których planują nurkować.

Kompresja materiału skafandra podczas nurkowania spowoduje również znaczne zmniejszenie wyporności skafandra. Nurkowie nigdy nie powinni polegać na mokrym skafandrze jako urządzeniu zapewniającym wyporność, a WSZYSTKIE nurkowania muszą się odbywać przy użyciu urządzenia kompensującego pływalność służącego do kompensacji utraty pływalności skafandra podczas nurkowania.

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW

OSTRZEŻENIE - NIGDY NIE TRAKTUJ SWOJEGO SKAFANDRA BARE® JAKO URZĄDZENIA ZAPEWNIAJĄCEGO PŁYWALNOŚĆ LUB WYPORNOŚĆ! OSTRZEŻENIE - DOKŁADNIE SPRAWDŹ SKAFANDER PRZED KAŻDYM UŻYCIEM.

Przed każdym użyciem skafandra obowiązkowo należy go sprawdzić wizualnie pod kątem rozdarć lub uszkodzeń oraz upewnić się, że działa on prawidłowo. Skafander może być naprawiany wyłącznie przez autoryzowanego dealera BARE® lub autoryzowane centrum serwisowe BARE®. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje skafandra mogą spowodować utratę gwarancji na skafander mokry firmy BARE® i spowodować, że nie będzie bezpieczny w użyciu.

SPECYFIKACJA SKAFANDRÓW MOKRYCH BARE®

Skafandry mokre firmy BARE® są wykonane z gumy neoprenowej zawierającej piankę typu „L foam”, która jest odporna na kompresję po narażeniu na zwiększone ciśnienie hiperbaryczne podczas nurkowania. Skafandry mokre BARE® są dostępne w różnych grubościach od 1 mm do 8 mm, a niektóre akcesoria, takie jak kaptury, mogą mieć grubość do 9 mm. Wszystkie skafandry mokre BARE® są wykonane z różnych dzianinowych powłok zewnętrznych, aby zapewnić elastyczność i trwałość, oraz z różnych dzianinowych podszewek wewnętrznych, które różnią się w zależności od konkretnego modelu skafandra zgodnie z poniższymi parametrami:

Nasze modele skafandrów z PEŁNĄ wewnętrzną wyściółką w technologii Omnired, posiadają zewnętrzną powłokę z nylonu/spandeksu i wewnętrzną warstwę z reaktywnej termicznie przędzy poliestrowej Omnired/poliestru.

Nasze modele skafandrów z CZĘŚCIOWĄ wewnętrzną wyściółką Omnired mają zewnętrzną powłokę z nylonu/spandeksu i częściową wewnętrzną wyściółkę z reaktywnej termicznie przędzy Omnired/nylonu/spandeksu oraz reaktywnej termicznie przędzy/poliestru. Pozostała część wyściółki to w 100% nylon.

Nasze modele kombinezonów BEZ wyściółki Omnired mają zewnętrzną powłokę z nylonu/spandeksu i wewnętrzną wyściółkę z nylonu.

ZAMKI BŁYSKAWICZNE

Skafandry mokre firmy BARE® są wyposażone w zamek błyskawicznym znajdujący się z tyłu w naszych standardowych skafandrach oraz skośnie z przodu lub z tyłu dla naszych skafandrów pól suchych. Niektóre modele mogą również być wyposażone w zamki błyskawiczne na kostce, zamki na nadgarstku i zamek luzujący przy szyi. We wszystkich modelach skafandrów zastosowano zamki błyskawiczne z tworzywa sztucznego.

Niezależnie od położenia zamka błyskawicznego ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie zamki są wolne od brudu, piasku i innych zanieczyszczeń przed założeniem skafandra. Przed założeniem skafandra, wszystkie zamki błyskawiczne należy rozpiąć do końca. Podczas zapinania zamka należy sprawdzić, czy bielizna i kłapy ochronne (na spodzie i na wierzchu) nie blokują drogi zamka. Przycięcie blizny lub neoprenowych kłap przez zęby zamka rozpinania lub zapinania może uszkodzić zamek, a uszkodzenie to może nie być objęte gwarancją.

Podczas zapinania zamków błyskawicznych ważne jest, aby przesuwac suwak powoli i w jednej linii z zębami zamka (równolegle do zębów). Jest to szczególnie ważne w przypadku mokrych skafandrów zapinanych z tyłu - podczas korzystania z takich skafandrów zapinanych na zamek błyskawiczny z tyłu, użytkownik powinien uważać, aby przesuwac suwak prosto w górę pleców, wzdłuż linii zamka. Ciągnięcie zamka na boki podczas zapinania zwiększa ryzyko zaczepienia suwakiem o materiał skafandra oraz przesunięcia zębów zamka względem siebie. Obie te sytuacje mogą uszkodzić zamek błyskawiczny. Aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie, upewnij się, że każdy zamek błyskawiczny został całkowicie zapięty i dosunięty (ale bez przykładania nadmiernej siły) do stopera zamka. Pomoże to zminimalizować przedostawanie się wody do skafandra.

KONSERWACJA ZAMKA BŁYSKAWICZNEGO

Po każdym użyciu przepłucz skafander i zamki czystą, świeżą wodą, aby zapobiec gromadzeniu się osadów, takich jak sól, które mogłyby zablokować i przyspieszyć zużycie suwaka zamka błyskawicznego i jego zębów. Zamki błyskawiczne można smarować zgodnie z potrzebą dla zapewnienia płynnej pracy stosując dowolny dostępny na rynku produkt przeznaczony do smarowania zamków PLASTIKOWYCH.

SZWY W SKAFANDRACH

Szwy w skafandrach firmy BARE® grubszych niż 5.0mm są klejone i mogą być również podszywane niewidocznym ściąganiem, aby zapewnić dodatkową wytrzymałość. Wszystkie skafandry mokre firmy BARE®, które są grubsze niż 5.0mm, mają szwy zapewniające wodoszczelność, aby maksymalizować zatrzymywanie ciepła i komfort podczas nurkowania. Wszystkie skafandry mokre firmy BARE® o grubości mniejszej niż 5.0mm są przeznaczone do użycia w bardziej tropikalnych lub cieplejszych wodach i są zszyte szwami płaskimi.

DOPASOWANIE SKAFANDRA

Aby skafander mokry działał skutecznie, musi ściśle przylegać do ciała, jednak nie może być zbyt ciasny, aby nie ograniczał znacząco ruchu lub w żaden sposób nie ograniczał oddychania nurka. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, skonsultuj się z autoryzowanym sprzedawcą skafandrów BARE® w celu uzyskania pomocy przy wyborze najodpowiedniejszego rozmiaru.

Jeżeli skafander mokry jest odpowiednio dopasowany, będzie przylegał do skóry. Nurek powinien być w stanie:

- 1) Wykonać pełny głęboki wdech bez oporu lub nadmiernego wysiłku, aby rozszerzyć klatkę piersiową.
- 2) Połączyć ręce nad głową.
- 3) Sięgnąć ręką do tyłu i dotknąć pleców tuż pod szyją.
- 4) Dotknąć palców u stóp.
- 5) Robić przysiady i klękać bez ograniczeń.

TABELA ROZMIARÓW DLA MĘŻCZYZN

WAGA	FUNT Y	135-155	140-165	150-175	150-180	160-185	170-195	175-200	180-205	190-215	195-220	200-225	210-235	215-240	220-245	230-255	240 - 265	250-275	260-285	270-295
	KG	61-70	63-75	68-79	70-82	72-84	77-88	79-91	82-93	86-98	88-100	91-102	95-107	98-109	100-111	104-116	95-106	113-125	118-129	122-134
WZROST	STOP Y/CAL E	5'6"-5'8"	5'5"- 5'7"	5'8"-5'10"	5'11"-6'1"	5'6"-5'8"	5'10"-6'	6'-6'2"	5'7"-5'9"	5'11"-6'1"	6'1"-6'3"	5'8"-5'10"	6'0"-6'2"	6'2"-6'4"	5'8"-5'10"	6'1"-6'3"	5'8"-5'10"	6'2"-6'4"	5'8"-5'10"	6'3"-6'5"
	CM	168-173	165-170	173-178	180-184	168-173	178-183	183-188	170-175	180-185	185-191	173-178	183-188	188-193	173-178	185-191	173-178	188-193	173-178	191-196
KLATKA PIERŚC IOWA	CALE	35-37	37-39	37-39	37-39	39-41	39-41	39-41	41-43	41-43	41-43	43-45	43-45	43-45	45-47	45-47	47-49	47-49	49-51	49-51
	CM	89-94	94-99	94-99	94-99	99-104	99-104	99-104	104-109	104-109	104-109	109-114	109-114	109-114	114-119	114-119	119-124	119-124	124-129	124-129
TALIA	CALE	29-31	31-33	31-33	31-33	33-35	33-35	33-35	35-37	35-37	35-37	37-39	37-39	37-39	39-41	39-41	41-43	41-43	43-45	43-45
	CM	74-79	79-84	79-84	79-84	84-89	84-89	84-89	89-94	89-94	89-94	94-99	94-99	94-99	99-104	99-104	104-109	104-109	109-114	109-114
BIODRA	CALE	35-37	37-39	37-39	37-39	39-41	39-41	39-41	41-43	41-43	41-43	43-45	43-45	43-45	45-47	45-47	47-49	47-49	49-51	49-51
	CM	89-94	94-99	94-99	94-99	99-104	99-104	99-104	104-109	104-109	104-109	109-114	109-114	109-114	114-119	114-119	119-124	119-124	124-129	124-129
TUŁÓW	CALE	27 3/8	26 7/8	28 3/8	29 5/8	27 5/8	29 3/8	30 5/8	28	30	31 1/4	28 1/8	30 5/8	31 7/8	28 1/2	31 1/4	28 1/2	31 7/8	28 1/2	32 3/8
	CM	70	68	72	75	70	75	78	71	76	79	71	78	81	72	79	72	81	72	82
WEWNĘT RZNA DŁGOŚĆ NOGAWK I	IN	30	29 1/2	31	32	30 1/4	32	33	30 1/2	32 1/2	33 1/2	31	33	34	31 1/4	33 1/2	31 1/4	34	31 1/4	34 1/2
	CM	76	75	79	81	77	81	84	77	83	85	79	84	86	79	85	79 cm	86	79	87
TWÓJ ROZMIAR		S	MS	M	MT	MLS	ML	MLT	LS	L	LT	XLS	XL	XLT	2XLS	2XL	3XLS	3XL	4XLS	4XL

TABELA ROZMIARÓW DLA KOBIET

Skafandry zaprojektowane po 2014 roku

WZROST	Stopa / cal	5'2"-5'4"	5'3"-5'5"	5'5"-5'7"	5'4"-5'6"	5'7"-5'9"	5'4"-5'6"	5'5"-5'7"	5'9"-5'11"	5'5"-5'7"	5'6"-5'8"	5'6"-5'8"	5'7"-5'9"	5'7"-5'9"	5'8"-5'10"
	CM	157-163	160-165	165-170	163-168	168-173	163-168	165-170	175-180	165-170	168-173	168-173	170-175	170-175	173-178
KLATKA PIERŚCIOWA	CALE	30-32	32-34	32-34	34-36	34-36	37-39	36-38	36-38	39-41	38-40	41-43	40-42	43-45	42-44
	CM	76-81	81-86	81-86	86-91	86-91	94-99	91-97	91-97	99-104	97-102	104-109	102-107	109-114	107-112
TALIA	CALE	23-25	25-27	25-27	27-29	27-29	33-35	29-31	29-31	35-37	31-33	37-39	33-35	39-41	35-37
	CM	58-64	64-69	64-69	69-74	69-74	84-89	74-79	74-79	89-94	79-84	94-99	84-89	99-104	89-94
BIODRA	CALE	33-35	35-37	35-37	37-39	37-39	43-45	39-41	39-41	45-47	41-43	47-49	43-45	49-51	45-47
	CM	84-89	89-94	89-94	94-99	94-99	109-114	99-104	99-104	114-119	104-109	119-125	109-114	125-130	114-119
TUŁÓW	CALE	23 3/4	24 1/8	24 7/8	24 1/2	25 3/4	24 1/2	24 7/8	26 5/8	24 7/8	25 1/4	25 1/4	25 5/8	25 5/8	26
	CM	60	61	63	62	65	62	63	68	63	64	64	65	65	66
WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI	CALE	29 7/8	30 1/2	31 3/4	31 1/8	33	31 1/8	31 3/4	34	31 3/4	32 3/8	32 3/8	33	33	33 5/8
	CM	75	77	81	79	84	79	81	86	81	82	82	84	84	85
WAGA	FUNTY	110-125	120-135	130-150	125-145	135-155	140-165	140-160	150-170	155-180	150-175	165-190	160-185	175-205	170-195
	KG	52-59	55-61	57-66	57-66	61-70	64-75	64-73	68-77	70-82	68-80	75-86	73-84	80-93	77-89
TWÓJ ROZMIAR		2	4	4WYSOKI	6	6WYSOKI	6+	8	8WYSOKI	8+	10	10+	12	12+	14

Skafandry zaprojektowane przed 2014 rokiem

WAGA	FUNTY KG	90-105 41-48	100-115 45-52	115-125 50-57	115-135 52-61	120-135 54-61	125-145 57-66	135-155 61-70	130-145 59-66	135-155 61-70	145-165 66-75	135-155 61-70	155-175 70-79	145-165 66-75	155-175 70-79
WZROST	STOPY / CALE CM	5'1"-5'3" 155-160	5'2"-5'4" 157-163	5'3"-5'5" 160-165	5'5"-5'7" 165-170	5'4"-5'6" 163-168	5'7"-5'9" 170-175	5'4"-5'6" 163-168	5'5"-5'7" 165-170	5'9"-5'11" 175-180	5'5"-5'7" 165-170	5'6"-5'8" 168-173	5'6"-5'8" 168-173	5'7"-5'9" 170-175	5'8"-5'10" 173-178
KLATKA	CALE CM	30-32 76-81	31-33 79-84	32-34 81-86	32-34 81-86	34-36 86-91	34-36 86-91	37-39 94-99	35-37 89-94	35-37 89-94	38-40 97-102	37-39 94-99	40-42 102-107	38-40 97-102	40-42 102-107
TALIA	CALE CM	22-24 56-61	24-26 61-66	25-27 64-69	25-27 64-69	27-29 69-74	27-29 69-74	33-35 84-89	28-30 71-76	28-30 71-76	34-36 86-91	30-32 76-81	36-38 91-96	31-33 79-84	33-35 84-89
BIODRA	CALE CM	32-34 81-86	34-36 86-91	35-37 89-94	35-37 89-94	37-39 94-99	37-39 94-99	43-45 109-114	38-40 97-102	38-40 97-102	44-46 112-117	40-42 102-107	46-48 117-122	41-43 104-109	43-45 109-114
DŁUGOŚĆ NOGAWKI WEW.	CALE CM	29 1/4 74	29 7/8 75	30 1/2 77	31 3/4 81	31 1/8 79	32 7/8 84	31 1/8 79	31 3/4 81	34 86	31 3/4 81	32 3/8 82	32 1/8 82	33 84	33 5/8 85
TWÓJ ROZMIAR		4	6	8	8WYSOKI	10	10WYSOKI	10+	12	12WYSOKI	12+	14	14+	16	18

ZAKŁADANIE SKAFANDRA MOKREGO

- Rozłóż skafander na płasko i skontroluj wizualnie, jak opisano wcześniej w niniejszej instrukcji.
- Przystąp do dalszych kroków tylko wtedy, gdy uznasz, że skafander jest w dobrym stanie.
- Usuń biżuterię i inne ostre lub wyszczerbione przedmioty, które mogą przeciąć materiał skafandra i manszety na nadgarstkach, kostkach i szyi.
- Rozepnij wszystkie zamki błyskawiczne.
- Wywin górą część skafandra na zewnątrz nakładając ją na dolną część na poziomie talii lub kroku.
- Siedząc - chwyć nogę skafandra i włóż stopę w nogawkę, aż przejdzie całkowicie przez manszetę na kostce. Stopniowo marszcząc nogawkę, przesuwaj nadmiar materiału, aby podciągnąć go do góry; nie łap za fałdy materiału, nie szarp i nie ciągnij materiału.
- UNIKAJ SZCZYPANIA PIANKI podczas przesuwania w górę.
- Powtórz to samo z drugą nogą.
- Wstań i podciągnij skafander w kroku, żeby dopasował się do ciała.
- Unieś wywinętą wcześniej część skafandra w kierunku tułowia i włóż ręce do rękawów.

- Wyciągnij ramiona nad głowę i utóń materiał na ramionach.
- UWAGA: Użytkownicy z długimi paznokciami powinni podczas tego etapu zagiąć palce do wnętrza dłoni, aby uniknąć przecięcia lub rozerwania manszety paznokciami.
- Aby zapiąć zamek z tyłu, pociągnij go płynnie i delikatnie do góry, przesuwając go tak pionowo, jak to możliwe, aż do stopera zamka. Uważaj, aby bielizna i klapy zamka nie zahaczały o suwak zamka ani jego zęby.
- LUB - W przypadku skafandra z zamkiem poprzecznym z przodu lub z tyłu - włóż głowę przez manszetę na szyi (lub przez otwór dołączonego kaptura) i utóń skafander tak, aby zamek leżał płasko przy ciele. Następnie ciągnij za poprzeczny zamek powoli i delikatnie wzdłuż ciała, aż do stopera zamka. Uważaj, aby bielizna i klapy zamka nie zahaczały o suwak zamka ani jego zęby.
- Jeśli skafandry są wyposażone w zamki na nadgarstkach i kostkach, utóń wstawki materiału na płasko i zapnij te zamki uważając, aby nie zahaczyć zębami zamka lub suwakiem o materiał.

KORZYSTANIE ZE SKAFANDRA

Jak w przypadku wszystkich środków ochronnych firmy BARE®, skafandry należy używać kierując się rozsądkiem. Skafandry BARE® nie należy używać do nurkowania, chyba że użytkownik ukończył NURKOWE szkolenie certyfikacyjne pod nadzorem odpowiednio certyfikowanego i uznanego w branży instruktora NURKOWANIA.

ZABRANIA SIĘ:

- Przekraczać maksymalną głębokość, na którą nurek posiada kwalifikacje i certyfikaty.
- Używać skafandra w środowiskach skażonych, zanieczyszczonych lub toksycznych oraz w wodach z dużą zawartością węglowodorów.
- Używać skafandra do kompensacji pływalności lub jako zabezpieczenia wypornościowego.
- Używać skafandra z jakimkolwiek systemem balastowym, który nie posiada systemu szybkiego uwalniania.

CZYNNIKI RYZYKA

Podobnie jak w przypadku wszystkich czynności związanych z nurkowaniem, stosowanie skafandry mokrych BARE® niesie ze sobą pewne ryzyko.

HIPERTERMIA I HIPOTERMIA

Noszenie neoprenowego skafandra na powierzchni w ciepłe dni może stworzyć niebezpieczną sytuację. Mokry skafander zakłóca zdolność organizmu do chłodzenia się, a zatem może spowodować przegrzanie ciała nawet w umiarkowanych temperaturach. Należy zadbać o chłód i odpowiednie nawodnienie przed i po aktywności. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do hipertermii, która może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Skafandry BARE® zapewniają doskonałą ochronę termiczną, jednak żaden skafander nie jest w stanie skutecznie ogrzewać ciała. Celem skafandra mokrego jest spowolnić utratę ciepła przez organizm, a tym samym umożliwić dłuższe okresy komfortowej i bezpiecznej ekspozycji na środowisko podwodne. Użytkownicy muszą być świadomi swoich poziomów stresu termicznego i uważać, aby wyjść z wody, zanim ulegną nadmiernemu wychłodzeniu. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do nadmiernego obniżenia temperatury ciała, hipotermii, co może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.

Zakresy temperatur, w których zaleca się używać mokre skafandry, są zdefiniowane przez zakresy temperatur określone w przepisach UE przedstawionych poniżej. Parametry termiczne dla określonych modeli i grubości skafandry BARE® przedstawiono na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.

KLASA OCHRONY TERMICZNEJ W SKAFANDRA MOKREGO

Klasa ochrony termicznej konkretnego skafandra jest podana na etykietach wewnętrznych skafandra.

Klasa wydajności termicznej materiału skafandra	Zakresy temperatury wody (°C)
A	7°C/45°F to 12°C/54°F
B	10°C/50°F to 18°C/64.5°F
C	16°C/60.8°F to 24°C/75.2°F
D	>22°C/72°F

ALERGIE

Wiadomo, że niewielki odsetek populacji doświadcza reakcji alergicznych na neopren, poliester, nylon lub lateks. Upewnij się, że nie masz alergii na te materiały przed zakupem lub użyciem zawierającego je skafandra.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PO UŻYCIU

- Sprawdź skafander po każdym użyciu, aby upewnić się, że nie został uszkodzony.
- Uszkodzone skafandry należy zwrócić do autoryzowanego dealera BARE® w celu natychmiastowej naprawy.
- Nigdy nie używaj Aquaseal/Aquasure do naprawy skafandra. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.
- Po każdym użyciu spłucz skafander pod bieżącą świeżą wodą, aby usunąć sól i inne osady.
- Zawieś kombinezon z dala od bezpośredniego światła słonecznego w pozycji, która umożliwia ściekanie wody z kombinezonu i pozwól mu całkowicie wyschnąć wewnątrz i na zewnątrz przed schowaniem.
- Kombinezon należy okresowo prać ręcznie lub w delikatnym cyklu w pralce z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Przechowuj wysuszony skafander w chłodnym, suchym miejscu, najlepiej wieszając na wieszaku z szerokimi ramionami, który nie będzie obciążał i uszkadzał ramion skafandra.
- Gdy mokry skafander osiągnie koniec okresu użytkowania, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Podczas transportu skafandra, chociaż nie jest wymagane specjalne opakowanie, należy upewnić się, że jest on przechowywany z dala od wszelkich przedmiotów, które mogą uszkodzić neopren.

PARAMETRY TERMICZNE

Klasy odporności termicznej materiałów na podstawie ich odporności termicznej w zanurzeniu przy ciśnieniu 1 bar i ciśnieniu 6 bar.

Klasa wydajności termicznej	Rezystancja termiczna w zanurzeniu przy powierzchni $\text{m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$	Rezystancja termiczna w zanurzeniu przy ciśnieniu 6 bar $\text{m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}$
A	$\geq 0,15$	$\geq 0,03$
B	0,10 – 0,149	$\geq 0,02$
C	0,07 – 0,099	$\geq 0,01$
D	0,05 – 0,069	$\geq 0,01$

SŁOWNIK IKON I OZNACZEŃ

Proces prania	NORMALNE PŁUKANIE W 30°	ŁAGODNE PŁUKANIE W 30° ŁAGODNE PŁUKANIE W 30°	BARDZO	NIE PRAĆ
	NORMALNE PŁUKANIE W 40°	ŁAGODNE PRANIE W 40°	BARDZO ŁAGODNE PRANIE W 40°	PRAĆ TYLKO RĘCZNIE
	NORMALNE PRANIE W 60°	ŁAGODNE PRANIE W 60°	BARDZO ŁAGODNE PRANIE W 60°	
Proces wybielania	DOZWOLONE JEST WYBIELANIE	DOZWOLONY TYLKO WYBIELACZ NIECHLOROWY	NIE WYBIELAĆ	
Proces suszenia	SUSZENIE W SUSZARCE BĘBNOWEJ W NORMALNEJ TEMPERATURZE (80°C) DOZWOLONE	SUSZENIE W NISKIEJ TEMPERATURZE (60°C) DOZWOLONE	NIE SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ	
	SUSZYĆ NA SZNURKU	SUSZYĆ NA SZNURKU BEZ PRASOWANIA	SUSZYĆ NA PŁASKO	SUSZYĆ NA PŁASKO BEZ PRASOWANIA
	SUSZYĆ NA SZNURKU W CIENIU	SUSZYĆ NA SZNURKU BEZ PRASOWANIA W CIENIU	SUSZYĆ NA PŁASKO W CIENIU	SUSZYĆ NA PŁASKO BEZ PRASOWANIA W CIENIU
Proces prasowania	ŻELAZO NA 200°C MAX	ŻELAZO NA 150°C MAX	ŻELAZO NA 110°C MAX	NIE PRASOWAĆ
Profesjonalny proces czyszczenia	CZYSZCZENIE NA SUCHO, TETRACHLOROETYLEN I WSZYSTKIE ROZPUSTCZALNIKI WYMNIENIONE DLA NORMALNEGO PROSECU DLA SYMBOLU F (CZYSZCZENIE W ROZPUSTCZALNIKACH WĘGLOWODOROWYCH)	CZYSZCZENIE CHEMICZNE, TYLKO ROZPUSTCZALNIK WĘGLOWODOROWY NORMALNY PROCES	NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE	

BARE®

BARESPO RTS.COM

